



Ste CATHERINE

Environnement

Dans une ancienne olivette abandonnée et envahie d'arbustes enchevêtrés et d'une végétation agressive
Envahie par un lierre abondant réduit à l'état de souches mortes

Implantation

Très proche d'un clapas de clôture

Aspect général, quadrangulaire

Les côtés est et ouest sont partiellement effondrés.

Beau linteau double La
construction s'avère hétérogène, Plan extérieur : 3 m x 3 m Forme quadrangulaire.

Plan intérieur plus ou moins circulaire 2,30 m x 2,20 m

Couverture: Tas de charge quelconque, léger dôme .

Dalle sommitale à 2,20 m

Ouverture au sud

Jambage gauche dédoublé et chaînage de grosse pierres des 2 côtés.

Linteau imposant de 1,05 m de long

A l'intérieur, pas de linteau, la paroi est inclinée pour rattraper l'encorbellement.

ETAT SANITAIRE : Très mauvais état, Les parois de l'intrados sont fragilisées, le jour passe à travers.

