

LES TERRIERS



LES TERRIERS



Environnement

Dans le village, dans le parc communal public des Terriers.

Implantation

Incluse dans un gros clapas sur l'emplacement du rempart de l'oppidum, visible dans le cimetière voisin.

Aspect général

Bon état car restaurée en 2019 par un chantier d'insertion de la CCPS.

Quadrangulaire avec tourelle cylindrique caractéristique.

Surface intérieure 4m².

Datation: 1889 un graffiti millésimé 1889 et signé AD.

ELEMENTS CONSTRUCTIFS

Sol : terre battue

Murs en petit appareillage sans doute réalisé par commodité lors de la reconstruction.

Les murs ont été reconstruits et maçonnés de façon très discrète ne nuisant pas à l'aspect "pierre sèche".

Calcul du fruit : 5cm/m, intrados de forme ogivale.

Couverture: tas de charge avec une frange sommitale.

Implantation de quelques iris sur l'arase.

Entrée 0,70 m de large avec de grosses pierres d'angle à la base.

Linteau monolithe de 0,80 m de long.

Porte avec grille métallique anti intrusion.

Ouverture vers l'ouest.

Bon état général

