



Ste CATHERINE



Environnement

En bordure d'une olivette bien entretenue, encastré dans un clapas dont les murs se croisent à angle droit. La cabane est entourée d'une végétation (lierre abondant) qui la cache au premier abord.

Aspect général, quadrangulaire

Linteau avec une zone de décharge qui se prolonge à l'intérieur

Plan extérieur 3,7 m x 3 m

Surface intérieure circulaire 2,3 m²

ELEMENTS CONSTRUCTIFS

Sol, 10 cm de terre battue

Murs : 0,70 m d'épaisseur, grosse granulométrie sur la partie basse de la façade et à l'intérieur,

Couverture

Tas de charge quelconque, léger dôme sur le toit.

La dalle sommitale a été déplacée

Frange sommitale faite de petites pierres disposées à plat

Entrée Ouverture au sud

Jambages partiellement renforcés au ciment ?

Aménagements: Une petite "niche" côté nord

A 35 cm du sol, une rangée de pierres plates fichées dans le mur fait office de banquette sur presque le tour complet de la cabane

ETAT SANITAIRE : Bon état général.

