


Ste CATHERINE



Environnement

Accès par le chemin Impasse Ste Catherine. Proche de Rassv-VvN-055

Dans une parcelle abandonnée couverte d'une végétation dense, chêne vert, laurier tin, salsepareilles.

Implantation

La cabane est adossée à un mur de clôture.

Aspect général

Aspect massif, en forme de dôme. Il y a des manques de pierres externes et internes, un renforcement avec des pierres de diverses tailles a été fait. Cette restauration augmente la forme de dôme et de bombé sur la façade, mais l'ensemble reste un peu précaire.

Surface intérieure: 2,6 m² En forme de fond de four

Destination agricole,

ELEMENTS CONSTRUCTIFS

Sol, fondations

Présence de roche sous quelques cm de terre sur la totalité de la surface intérieure et de roches affleurantes.

Murs : pas de fruit.

Encorbellement en ogive commence vers 0,90m.

Couverture : Dôme, dalle sommitale déplacée.

Entrée: Présence de roche sous quelques cm de terre au niveau du seuil.

Ouverture

Les pierres de renfort ont été placées en avant du linteau d'origine sur une épaisseur de 0,65 m augmentant ainsi l'épaisseur des murs.

Aménagements 3 petits placards

Autres matériaux

Nombreux apports de pierres pour consolider façade et murs

Etat général : fragilité importante, malgré le renforcement effectué avec des pierres de fortes dimensions.

EVOLUTION : Pas très favorable

Ste Catherine

