

Du Stade

Environnement

A la bordure d'un un petit stade de football
Terrain envahi par : chênes blancs, chênes verts, lauriers tin ,

Implantation

En bordure de la parcelle, encastrée dans un clapas au pied duquel est aménagé sur le côté gauche un escalier sommaire partiellement ruiné permettant de monter sur le clapas.

Presque totalement envahie (murs et dôme) par un gros lierre poussant sur le côté de la capitelle

Aspect général, quadrangulaire 2,80 m x 3 m
Plan intérieur 1,90 m x 1,90 m Surface 3,6 m²

ELEMENTS CONSTRUCTIFS

Au sol en terre battue 10 cm de terre souple

Murs : 0,60 m d'épaisseur, granulométrie moyenne

Aménagement intérieur

Une petite niche

Nombreuses marques d'humidité sur les pierres de l'intrados.

ETAT SANITAIRE : Bon état général


Capitelle bien construite, pierres bien assemblées et montage respectant les règles d'alignement et dimensions.



Ste CATHERINE



Rassv-VvN-014



Rassv-VvN-014

