

Sainte Catherine - Pont de la Lecque

Environnement

Située à proximité d'une habitation, cette capitelle a un environnement particulier bien illustré par la photo

Implantation

Dans une propriété privée en bordure du Chemin de la Lecque

Cette capitelle est partiellement incluse dans un clapas qui s'étend (plus ou moins éboulé) du côté est

Circulaire (3,70 m) surmontée par un dôme

Surface intérieure (3,6 m²)

ELEMENTS CONSTRUCTIFS

Fondations: Dans ce quartier la roche affleure, sol en ciment

Murs : 0,50 m constitué de pierres assez volumineuses

calées par des plus petites très régulièrement disposées

Calcul du fruit 15 cm par mètre

Départ d'encorbellement à 1m ;

forme de l'intrados ogivale Très bonne disposition des pierres avec une dalle sommitale à 2,52 m. Frange sommitale ;

Grosses pierres (0,50 m) disposées régulièrement mais espacées;

Entrée: 1,47 m de haut

En léger contrebas du à la construction récente d'une terrasse

Jambages et linteau en pierre soigneusement taillée;

Porte

Une porte en bois assez ancienne mais ne datant sans doute pas de la construction d'origine

Porte qui s'appuie sur des feuillures à droite et gauche

Baies Orientée Bien construite avec linteau et jambages

La baie coté sud a été bouchée;

ETAT SANITAIRE : Très bon état général.

Ste CATHERINE

