

Sainte Catherine (nord)

Environnement

Un aspect massif avec une petite tourelle

De forme quadrangulaire (4,20 m)

Capitelle incluse dans un mur de clôture

La capitelle est entourée d'arbres : des chênes verts et lauriers-tins.

La Capitelle est située en bordure d'une olivette bien entretenue.

Aspect général

La Capitelle a fait l'objet d'une restauration importante et régulière.

Un très gros chêne est à proximité de la façade, mais semble ne pas avoir entraîné de dommages.

Surface intérieure (3,5 m²)

ELEMENTS CONSTRUCTIFS

Murs : Agencement des pierres, grossier mais a fait preuve de solidité:

Epaisseur des murs : 1 m

Calcul du fruit : 0,2 m sur la hauteur totale.

Départ d'encorbellement à 1 m, l'intrados de type ogival (Dalle sommitale à 2,65 m de hauteur).

Couverture (tourelle cylindrique), de 0,80 m de haut sur une arase de 0,85 m.



Frange sommitale faite de grosses pierres peu jointives

Entrée: Jambages en grosses pierres sommairement taillées.

Orientation sud est

Le linteau de 1,35 m est composé de 3 pierres. (0,30 – 0,40 – 0,30 de large)

ETAT SANITAIRE: Bon état général,



Ste CATHERINE