



FONTBOUÏSSE



Située à proximité des anciennes carrières de Fontbouïsse et Pondres.

Cabane quadrangulaire surmontée d'une tourelle d'environ 0,5 m de haut.

Implantation

Sur les fronts de taille d'une carrière désaffectée.

Un grand bâtiment est collé à la cabane (mur commun) ; également dans le fond d'une carrière mangeoires ou abreuvoirs visibles, Il n'y a plus de toit.

Aspect général : Partiellement effondrée.

Usage

Agricole avec un hangar pouvant servir d'abri .

Une belle cheminée en pierre de taille
Deux graffitis : un "B" sur le jambage gauche . Les lettres " B J" à l'angle gauche de la cabane.

ETAT SANITAIRE: Très mauvais état : la façade avant est entièrement écroulée.

