



L'EFFONDREE



CATET

Environnement

Au bout du Chemin de la Combe Romane. Au coin nord d'une olivette, appuyée sur un beau mur de pierre sèche traditionnel couronné de pierres droites.

Entourée de Laurier tin, chêne vert, asperges sauvages. Du lierre recouvre partiellement la capitelle.

Aspect général

De forme plutôt circulaire, avec un dôme, assez bas, sans couronnement.

Etat fragilisé par effondrement à hauteur du linteau et jambage et du côté droit.

De l'intérieur le jour est visible entre les pierres de l'intrados côté droit.

Surface intérieure: 3m² Destination agricole

ELEMENTS CONSTRUCTIFS

Dallage de pierres plates sous les murs porteurs et partiel à l'intérieur.

Murs : Epaisseur 0,65 m. Pierres grossièrement taillées, de taille moyenne.

Encorbellement, Début à 1 m de hauteur. **Intrados** en forme d'ogive.

Couverture : tas de charge en forme de dôme partiellement recouvert de végétation.

Dalle sommitale présente à 2,5 m.

Entrée: Orientée vers le sud,

Double linteau dont la pierre extérieure a disparu.

Fenêtre de décharge surmontée d'un deuxième linteau dont la pierre intérieure a disparu.

Aménagements: 2 placards côte à côte, du côté droit.

ETAT GENERAL plutôt moyen, fragilisé par un effondrement à hauteur du linteau et du jambage côté droit.

Les pierres du linteau ne sont pas bien soutenues et créent un risque important d'effondrement.

