



MAS CARRIER

Environnement

Implantation Au bord d'un pré, dans une haie de chênes verts, genévriers, coronille, ciste, et nerprun.

Chemin de Fontbouïsse près du Mas Carrier, adossée à un muret écroulé qui longe le chemin vers Souvignargues.

Aspect général

Construction peu soignée, aspect peu harmonieux de la construction.

Surface intérieure 4,4 m².

Destination : Agricole en bordure d'un pré.

ELEMENTS CONSTRUCTIFS

Sol, fondations: Sur une dalle rocheuse pour la totalité de la capitelle.

Murs : Epaisseur : 0,55 m.

Départ de l'encorbellement à 1 m, intrados en forme de dôme.

Couverture Dôme de charge Grande dalle sommitale à 2,4 m de hauteur.

Ouverture orientée vers le sud.

Jambages constitués de grosses pierres alternées et incurvées dans la partie supérieure.

ETAT GENERAL

Mauvais état général. Des parties de murs avec des pierres manquantes.

Important risque d'effondrement.

