


LA BOURRE



Implantation

Dans une propriété privée avec maison d'habitation, accolée à un mur de séparation en pierre sèche. Dans un quartier autrefois parsemé de nombreuses petites carrières individuelles.

Aspect général

Grande capitelle partiellement en ruine avec risque d'effondrement total. 60% de la structure est effondré.

Entourée d'un grillage qui en interdit l'accès.

Forme arrondie, à proximité d'un mur.

A gauche de la porte le tronc scié d'un gros cyprès qui a certainement contribué à la ruine de l'édifice.

A l'intérieur, éboulis de toutes les pierres de la structure sur près de 1,2 m de hauteur.

Surface intérieure: 9 m²

Usage agricole dans un quartier autrefois planté d'oliviers.

ELEMENTS CONSTRUCTIFS

Murs : Epaisseur 0,5 m en gros appareil de pierres grossièrement taillées, disposées en grand désordre et partiellement cimentées.

L'intrados est constitué de pierres plates

L'encorbellement semble commencer à environ 1 m avec des pierres plus petites.

Dalle faitière manquante, la partie supérieure de la capitelle est effondrée.

Porte: Ouverture au sud.

Jambage gauche effondré, une partie avec feuillure est apparente dans l'éboulis. en grosses pierres taillées.

Baie: Une ouverture au nord nord est.

ETAT GENERAL : en ruine.

LA BOURRE

